



着工前

全景

写真説明



着工前

全景

写真説明



地鎮祭

全景

	写真説明
	基礎工事 配筋状況 横筋頂部 1-D13 横筋 D10 @300 縦筋 D10 @300
	基礎工事 配筋状況 ベース筋 1-D13 D10@300
	基礎工事 配筋状況 継手



基礎工事

配筋状況
開口部補強

写真説明



基礎工事

配筋状況
全景

写真説明



基礎工事

配筋状況
全景

	写真説明
 A close-up photograph showing a vertical measuring tape against a concrete base. The tape is marked in centimeters, with the number 123 visible. The concrete surface is rough and uneven, with some gravel visible at the bottom.	基礎工事 ベースコンクリート出来形
	写真説明
 A wide-angle photograph of a construction site. Several workers in blue uniforms and hard hats are visible, working on a large concrete foundation. A blue crane is positioned in the background, and a house is visible in the distance. The site is surrounded by green hills.	基礎工事 コンクリート打設状況 全景
	写真説明
 Another wide-angle photograph of the same construction site, showing the concrete foundation and workers. The perspective is slightly different, showing more of the surrounding area and the crane.	基礎工事 コンクリート打設状況 全景



基礎工事

立ち上がりコンクリート出来形
全景

写真説明



基礎工事

立ち上がりコンクリート出来形
全景

写真説明



基礎工事

立ち上がりコンクリート出来形

	写真説明
	基礎工事 立ち上がりコンクリート出来形
	写真説明
	基礎工事 基礎工事完了 全景
	写真説明
	基礎工事 基礎工事完了 全景



大工工事(建て方)

土台・大引き金物

写真説明



大工工事(建て方)

床合板釘打ち
CN75

写真説明



大工工事(建て方)

建て方状況
全景

写真説明	写真説明
	大工工事(建て方) 建て方状況 全景
	大工工事(建て方) 建て方状況 全景
	大工工事(建て方) 建て方状況 内部



大工工事(建て方)

小屋筋交い


写真説明



大工工事(建て方)

接合部金物取り付け
土台と柱

写真説明




大工工事(建て方)

接合部金物取り付け
筋交いと柱

	写真説明
	大工工事(建て方) 接合部金物取り付け 束と母屋
	大工工事(建て方) 接合部金物取り付け 梁と梁
	大工工事(建て方) 接合部金物取り付け 火打ち梁

	写 真 説 明
	屋根板金工事 屋根板金完了 全景
	写 真 説 明
	屋根板金工事 屋根板金完了 全景
	写 真 説 明
	屋根板金工事 屋根板金完了 ドレン

	設備工事 配管接続状況
	写 真 説 明 設備工事 配管接続状況
	写 真 説 明 設備工事 配管接続状況



防水・気密・断熱工事

土台水切り防水テープ処理

写真説明



防水・気密・断熱工事

透湿防水シート張り
全景

写真説明



防水・気密・断熱工事

外壁下地
全景



防水・気密・断熱工事

貫通部防水処理
パッキン+防水テープ

写真説明



防水・気密・断熱工事

開口部防水処理
防水テープ

写真説明



防水・気密・断熱工事

開口部防水処理
防水テープ

写真説明	写真説明
	防水・気密・断熱工事 壁グラスウール入れ
	防水・気密・断熱工事 壁気密シート張り
	防水・気密・断熱工事 壁気密シート張り 気密テープ

	写真説明
	防水・気密・断熱工事 配線部気密処理 気密BOX
	写真説明
	防水・気密・断熱工事 界壁部気密処理
	写真説明
	防水・気密・断熱工事 界壁部気密処理



防水・気密・断熱工事

床スタイロフォーム入れ

写真説明



防水・気密・断熱工事

床グラスウール入れ

写真説明



防水・気密・断熱工事

床グラスウール入れ

	写 真 説 明
	写 真 説 明
	写 真 説 明

	防水・気密・断熱工事 FRP防水 防水層立ち上がり部
該当なし	
	FRP防水 防水層立ち上がり部
	写 真 説 明
	防水・気密・断熱工事 FRP防水 防水層立ち上がり部
該当なし	
	FRP防水 防水層立ち上がり部
	写 真 説 明
	防水・気密・断熱工事 FRP防水 防水層立ち上がり部

	写 真 説 明
	防水・気密・断熱工事 FRP防水 水切り部防水テープ処理
該当なし	写 真 説 明
	防水・気密・断熱工事 FRP防水 完了
該当なし	写 真 説 明
	防水・気密・断熱工事 FRP防水 完了



サイディング工事

施工状況

写真説明



サイディング工事

施工状況

写真説明



サイディング工事

完了

	写真説明
	サイン工工事 完了
	写真説明
	写真説明



大工工事(造作)

造作施工状況

天井下地

写真説明



大工工事(造作)

造作施工状況

床CF下地ベニヤ養生

写真説明



大工工事(造作)

造作施工状況

壁下地、PB

	写真説明
	大工工事(造作) 造作施工状況 壁下地、PB
	大工工事(造作) 造作施工状況 キッチン周り
	大工工事(造作) 造作施工状況 キッチン周り



大工工事(造作)

造作施工状況

キッチン周り

写真説明



大工工事(造作)

造作施工状況

建具枠

写真説明



大工工事(造作)

造作施工状況

枕棚

	写真説明
	大工工事(造作) 各部養生 框養生
	写真説明
	大工工事(造作) 造作施工状況 ライニング下地
	写真説明
	大工工事(造作) 造作施工状況 下足入れ

	竣工
---	---

	写真説明
	竣工
	竣工
	竣工